

被害の概要

建物等名称	階数	床面積	主な用途	被害の概要
聖堂・講堂棟	1階	664.655	1階の聖堂、3階の講堂、4階の礼法室など	1階渡廊下の一部が浸水し、汚染水を含んだ木製床が膨張して凹凸になった
ルルド館	地階	438.3	機械室(暖房設備)、受電室、受水槽室、用務員休憩室	完全に水没したため、機械室内の暖房用温水ヒーター2基と蒸気ボイラー2基・循環用ヘッダー、循環ポンプ一式と制御回路盤一式、受電室内のキュービクル一式、受水槽室のFRP40トン水槽と2系統用の揚水ポンプ1式を失い建物が機能しない状況
	1階	1026.17	図書館・開架書庫・書庫・学習室・放送室・大会議室など	床上45cmの浸水のため木製床が凹凸になったほか、壁のPBが水を吸上げて膨張しクロス表面にカビが生えた、木製中木の被害も同様、放送室のOAフロア下も満水状態になり床埋設の配管・配線は一切使用できない
本館棟	1階	379.47	保健室、応接室、教職員更衣室、エレベータ	汚染された水のため、備品の多くが使用できないほか、建物としてはPB壁の膨張、カビの発生、中木や床Pタイルの剥がれが発生している
玄関棟	1階	254.14	正面玄関と教職員・生徒出入口	同上
ヤンセンホール棟	1階	504.421	多目的に使用するホールと試食室を兼用、一年前に内装と家具一式を更新した	同上
マリア館棟	1階	1071.078	事務室と書庫・印刷室、調理実習室、応接室、生物実験室、	建物被害は上記と同じ、事務室内OAフロアの浸水により給電設備、LAN、電話設備一式を失い現在は作業停止状況
体育館棟	1階	2032.938	体育用スペース、部室、トイレ	木製フロアが膨張して凹凸になり使用不可、各部室内の備品や生徒のユニフォームや用具など汚染により廃棄せざるを得ない状況
外部室棟	平屋	61.15	部室と備品置き場	備品、ユニフォームなど一切を廃棄処分
倉庫・作業室	1階	54.61	備品倉庫、用務員修繕作業室	作業用機器、電動工具、用材など一式を廃棄処分で失う
高校テニスコート	グラウンド	4637	体育授業、部活動	汚泥で人工芝コートが冠水。コートに擦れや凸凹が生じた。
幼稚園舎	1階	811.0	各保育室(満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児)、職員室、厨房等	床上60センチの浸水で、木製床および床暖房機能が被害を受け、修復が必要。厨房用品や絵本、教具、教材、備品等の大部分を廃棄処分せざるを得ない。
幼稚園園庭	園庭	526.7	砂場	汚泥が混じり、砂場の砂が流出

しき