

聖霊高校に送っていただいた写真




正門前で動けなくなったタクシー




水没した正面玄関前



水没したテニスコートとグラウンド



水没した1階フロア



泥水の掃き出し作業



OAフロア床下水の汲み取り作業

水没した地下の汲み取り作業



泥が被った地下機械室




OAフロア床下の乾かし



タイルが破損





災害ゴミの山



災害ゴミの山



災害ゴミの山



図書館の本の救済作業



災害ゴミの山



図書館の本の救済作業



靴だなの掃除と消毒



40cm くらいまで水があがった跡



玄関掃除



壁板に広がってきたカビ



図書館機と椅子の掃除と消毒



仮設置された電気設備



『カトリック新聞』2023年8月13日 1面